


OBM 5.4



Vágja körbe az OBM Transzfer papírt a kinyomtatott minta körül. Húzza le a hátsó papírról a hordozó OBM filmet, amire a kép nyomtatva van. (Tanács: Fektesse a papírt fejjel lefelé az asztalra és a papírt húzza le a filmről.) Préselje elő a ruhát, hogy távozzon a nedvesség, helyezze a transzfer filmet arccal felfelé a termékre és helyezze rá a T.Seal-t.




Vegye le a terméket a hőprésről. Amikor lehűlt, vegye le róla a T.Seal-t.

Megjegyzés: A T.Seal kb. 100 alkalommal használható, vagy ameddig nem sérül, gyűrődik.

NYOMTATÁS



NYOMÁS



LEHÚZÁS



Az elkészülte után legalább 48 óráig ne mossa ki a terméket!